

## Schritte je Umdrehung einstellen beim A4988

<b>MS1</b>	<b>MS2</b>	<b>MS3</b>	<b>Microstep Auflösung</b>	<b>Arbeitsmodus</b>
L	L	L	Full Step	200 Schritte
H	L	L	Half Step	400 Schritte
L	H	L	Quarter Step	800 Schritte
H	H	L	Eighth Step	1600 Schritte
H	H	H	Sixteenth Step	3200 Schritte